

VERKEERSMETING TUINSTRAAT


PERIODE 5 OKTOBER T/M 19 OKTOBER 2024



Dorpsraad Hauwert

e-mailadres: dorpsraad@dorphauwert.nl


website: www.dorphauwert.nl



DOEL VAN DE VERKEERSMETING?

Nulmeting i.v.m. te nemen aanpassingen vanuit het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

WAAR IS ER GEMETEN?



WAT IS ER GEMETEN?

1. Intensiteit in beide richtingen
2. Snelheid beide richtingen
3. Type voertuig beide richtingen
4. V85-meting* (resultaat)
5. 14 dagen metingen




* V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet en door 15% wel wordt overschreden. Dit wordt gedaan om “extremen” uit de meting te halen. Er zijn altijd weggebruikers die ondanks de weginrichting te hard (willen) rijden. Deze weggebruikers geven geen reëel beeld van de daadwerkelijke verkeerssituatie. De V85-regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart.

RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)

Intensiteit gem. werkdag 995 voertuigen
Intensiteit gem. weekdag 960 voertuigen
Snelheid V85 57 km/u

Hauwert




Zwaagdijk

Intensiteit gem. werkdag 1036 voertuigen
Intensiteit gem. weekdag 1005 voertuigen
Snelheid V85 52 km/u

RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)

Intensiteit gem. werkdag 1001 voertuigen
Intensiteit gem. weekdag 969 voertuigen
Snelheid V85 50 km/u




Hauwert



Zwaagdijk




Intensiteit gem. werkdag 1019 voertuigen
Intensiteit gem. weekdag 990 voertuigen
Snelheid V85 67 km/u

RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)




Hauwert

Zwaagdijk




RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)




RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)

Hauwert

gdijk






RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)



Hauw




agdijk

RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)






Hauwert

Zwaagdijk






RESULTAAT METING MED140 (HAUWERT ZIJDE)






Hauwert

Zwaagdijk






RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)




Hauwert

Zwaagdijk




RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)

Hauwert




RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)



Hauw

agdijk




RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)



Hauv




agdiijk

RESULTAAT METING MED141 (ZWAAGDIJK ZIJDE)



Hauwert

Zwaagdijk





WAT IS DE VOLGENDE STAP

- in gesprek met de gemeente om resultaat door te nemen en te begrijpen
- onderzoeken of er mogelijk maatregelen moeten worden genomen

VRAGEN?

